

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 22»

АКТ

**осмотра и испытаний спортивного и игрового оборудования
в зонах подвижных и спокойных игр,
на прогулочных, спортивных площадках
Детского сада № 22
(май)**

от «15» _МАЯ_2023г.

Комиссия в составе:

Председатель: заместитель заведующего по хозяйственной работе – Дегтярева Е.Ю.
(ответственный по ОТ)

Члены комиссии: музыкальный руководитель – Байнова И.В. (председатель ППО)
специалист по ОТ – Патрушев А.С.

инструктор по физической культуре – Дегтянникова М.П.

(уполномоченный по ОТ)

составила настоящий Акт о том, что с целью определения технического состояния спортивного и игрового оборудования, был произведен осмотр прогулочных, спортивных, зон подвижных игр и установила:

Спортивная площадка № 1

(с баскетбольной площадкой, полосой препятствий)

Состояние и пригодность к эксплуатации:

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину не менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Оборудование «Флаги» (заводское изготовление)	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Турник		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Баскетбольный щит (заводское изготовление)	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Шведка «Турник для подвешного оборудования»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Шведка «Турник с вертикальной лестницей»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Лаз «Колеса» (4 колеса)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	к 11.07.2023 г. данный лаз убрать полностью
8	Лаз круглый с лестницами	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Стойки для волейбола	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

10	Лаз (низкая шведская стенка.	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
11	Брус 1	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
12	Лаз-заборчик (вертикальный).	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
13	Лаз –двусторонний	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования. Оборудование соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Спортивная площадка № 2

Состояние и пригодность к эксплуатации:

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину не менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лабиринт (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Бум разновысокий (три высоты) (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз «Спираль»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Лаз «Рукоход»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования. Оборудование соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Спортивная зона «Полоса препятствий»

Состояние и пригодность к эксплуатации:

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину на менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Шведская двойная стенка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз «Рукоход»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования. Оборудование соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Прогулочные участки:

Все оборудование забетонировано на глубину на менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к оборудованию применена максимальная нагрузка:

Участок № 1 (группа «Березка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Пришел в негодность чехол	Незамедлительно сшит новый
2	Скамейка 1	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Ракета	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Петушок	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Лаз «Спираль»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Участок № 2 (группа «Улыбка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Скамейка 1	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Лабиринт «Колеса» из 4 шт.	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз двусторонний	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Шведка с кругами	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Лаз «Петушок»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Беседка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Беседка(веранда)		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Участок № 3 (группа «Гнездышко»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «Элипс»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз «Ракета»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Деревянный заборчик для огорода	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Участок № 4 (группа «Ягодка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Тропа здоровья (три резервуара деревянных засыпанных разным материалом для хождения)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Деревянный колодец+ 2 колеса (в качестве декора)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Домик (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Скамья «Крокодил» (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Шведка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Спортивных лаз (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Машина с 4 скамейками	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Песочница с деревянным откидным верхом и чехлом (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

	Лошадки	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Деревянный заборчик для огорода	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Участок № 5 (группа «Василек»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «Рукоход»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Корабль (железный)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Мотоцикл (дерево, колеса)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Деревянный заборчик для огорода	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Участок № 6 (группа «Радуга»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «шведка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Корабль (дерево, колеса)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Лошадки (дерево, колеса)	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

6	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Скамья со спинкой	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Деревянный заборчик для огорода	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
10	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Участок № 7 (группа «Солнышко»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Корабль (железо)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз «Петушок»	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Машина с 2 скамейками	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

Участок № 8 (группа «Колокольчик»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Шведка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Столик, 2 стульчика (пеньки, ДВП)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
4	Лаз «Петушок»	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	

7	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Промежуточная беседка маленькая* (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

*Одна между двух участков стоит

Участок № 9(группа «Родничок»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз Шведка		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Корабль из колес с 1 скамьей		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Стол, скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
6	пеньки	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
7	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
8	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
9	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
10	Промежуточная беседка маленькая* (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

*Одна между двух участков стоит

Участок № 10 (группа «Рябинка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз Шведка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

5	Столик, 1 стульчик (пеньки)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	Сделать столешницу для стола и сидушку для стульчика из ДВП
6	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
7	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов

Участок № 11(группа «Колобок»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	«Счеты» (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз спираль	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Столик, 4 стульчик (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
7	Скамья двусторонняя МЧС (заводское изготовление)		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов

Участок № 12(группа «Ромашка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Качели -турник	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	Используются только с верёвочными качелями
2	Корабль	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Столик, 3 стульчика (пеньки, ДВП)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	

5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
7	Лаз двусторонний маленький	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	Не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов

Зоны подвижных и спокойных игр

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Площадка для обучения детей ПДД (асфальт)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Беседка 1 «Шатер»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Беседка 2 за складом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Беседка в зоне релакса	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Ворота в зоне релакса	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Лаз «Гусеница» в зоне релакса (колеса,ДВП)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Площадка для метания	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Зоны для гимнастики, танцев (асфальт)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Зона игр на асфальте «Солнышко»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
10	Зона игр на асфальте «Бабочка»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
11	Зона игр на асфальте «Солнышко с косичками»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
12	Зона игр на асфальте «Паровозики»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
13	Зона игр на асфальте «Классики1»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
14	Зона игр на асфальте «Дубовый листок»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
15	Зона игр на асфальте «Цветик-семицветик»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
16	Зона для эстафет («Старт-финиш»)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
17	Зона игр на асфальте «Классики2» (желтые)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
18	Зона игр на асфальте «Божья коровка»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Зоны и оборудование в них в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования, соответствуют возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность зон и оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов

Замечания и рекомендации:

В результате осмотра и испытания спортивного и игрового оборудования в зонах подвижных и спокойных игр, на прогулочных, спортивных площадках Детского сада № 22, ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение признать спортивные сооружения, игровое оборудование, беседки на прогулочных участках, в зонах подвижных и спокойных игр в удовлетворительном состоянии, пригодными для эксплуатации для использования в работе с детьми.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

заместитель заведующего по хозяйственной работе _____ Дегтярева Е.Ю. _____
(ответственный по ОТ)

Члены комиссии:

музыкальный руководитель _____ Байнова И.В. (председатель ППО) _____

специалист по ОТ _____ Патрушев А.С. _____

инструктор по физической культуре _____ Дегтянникова М.П. _____
(уполномоченный по ОТ)