

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад № 22»

**АКТ**

**осмотра и испытаний спортивного и игрового оборудования  
в зонах подвижных и спокойных игр,  
на прогулочных, спортивных площадках  
Детского сада № 22**

(май) от «15» мая 2026 г.

Комиссия в составе:

**Председатель:** заместитель заведующего по хозяйственной работе – Чердынцева А.С.  
(ответственный по ОТ)

**Члены комиссии:**

музыкальный руководитель – Байнова И.В. (председатель ППО)

инструктор по физической культуре – Дегтянникова М.П. (уполномоченный по ОТ)

составила настоящий Акт о том, что с целью определения технического состояния спортивного и игрового оборудования, был произведен осмотр прогулочных, спортивных, зон подвижных игры установила:

**Спортивная площадка № 1**

**(с баскетбольной площадкой, полосой препятствий)**

**Состояние и пригодность к эксплуатации:**

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину не менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Оборудование «Флаги» (заводское изготовление)	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Турник		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Баскетбольный щит (заводское изготовление)	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Шведка «Турник для подвешного оборудования»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Шведка «Турник с вертикальной лестницей»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Лаз круглый с лестницами	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Стойки для волейбола	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Лаз (низкая шведская стенка.	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
10	Брус 1	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
11	Лаз-заборчик	1	Визуальный осмотр, трещин	не выявлено	

	(вертикальный).		нет, деформаций нет.		
12	Лаз –двусторонний	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования. Оборудование соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

### **Спортивная площадка № 2**

#### **Состояние и пригодность к эксплуатации:**

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину не менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лабиринт (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Бум разновысокий (три высоты) (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз «Спираль»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Лаз «Рукоход»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования. Оборудование соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

### **Спортивная зона «Полоса препятствий»**

#### **Состояние и пригодность к эксплуатации:**

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину на менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Шведская двойная стенка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз «Рукоход»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования. Оборудование соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

### **Прогулочные участки:**

Все оборудование забетонировано на глубину на менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к оборудованию применена максимальная нагрузка:

### Участок № 1 ( группа «Березка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Скамейка 1	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Ракета	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Петушок	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Лаз «Спираль»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой.Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин,деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

### Участок № 2

Не функционирует.

### Участок № 3 ( группа «Ромашка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «Элипс»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз «Ракета»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Деревянный заборчик для огорода	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Гусеница (заводское овление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

### Участок № 4 ( группа «Василёк»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Тропа здоровья (три резервуара деревянных засыпанных разным	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

	материалом для хождения)				
2	Деревянный колодец	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Домик (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Скамья «Крокодил» (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Шведка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Спортивных лаз (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Машина с 4 скамейками	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Песочница с деревянным откидным верхом и чехлом (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Лошадки	2	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Деревянный заборчик для огорода	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

### Участок № 5

Не функционирует.

### Участок № 6 (группа «Гнездышко»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «шведка»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лошадки (дерево)	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Скамья со спинкой	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

			нет, деформаций нет.		
8	Деревянный заборчик для огорода	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
10	Пожарная машина (дское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

#### Участок № 7(группа «Березка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Корабль (железо)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз «Петушок»	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

#### Участок № 8 (группа «Колокольчик»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Шведка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Столик, 2 стульчика ( пеньки, ДВП)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Лаз «Петушок»	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Промежуточная беседка маленькая*	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

	(заводское изготовление)				
--	--------------------------	--	--	--	--

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

\*Одна между двух участков стоит.

### Участок № 9 (группа «Родничок»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз Шведка		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Стол, скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	пеньки	3	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Промежуточная беседка маленькая* (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

\*Одна между двух участков стоит.

### Участок № 10 (группа «Ягодка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лаз «Дуга»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз Шведка	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Столик, 1 стульчик (пеньки)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

7	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов

#### Участок № 11(группа «Рябинка»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	«Счеты» (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Лаз спираль	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Столик, 4 стульчик (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Скамья двусторонняя МЧС (заводское изготовление)		Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов

#### Участок № 12 (группа «Колобок»)

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Качели -турник	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	Используются только с верёвочными качелями
2	Корабль	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Песочница с чехлом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Столик, 3 стульчика (пеньки, ДВП)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Домик	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Скамья	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Лаз двусторонний маленький	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

8	Беседка(веранда)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Лаз Шведка трехсторонняя	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
10	Вертолет (заводское изготовление)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	

Участок огражден железным заборчиком не более 40 см высотой. Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для использования, соответствует возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов.

### Зоны подвижных и спокойных игр

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Площадка для обучения детей ПДД (асфальт)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
2	Беседка 1 «Шатер»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
3	Беседка 2 за складом	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
4	Беседка в зоне релакса	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
5	Ворота в зоне релакса	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
6	Лаз «Гусеница» в зоне релакса (колеса,ДВП)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
7	Площадка для метания	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
8	Зоны для гимнастики, танцев (асфальт)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
9	Зона игр на асфальте «Солнышко»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
10	Зона игр на асфальте «Бабочка»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
11	Зона игр на асфальте «Солнышко с косичками»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
12	Зона игр на асфальте «Паровозики»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
13	Зона игр на асфальте «Классики 1»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
14	Зона игр на асфальте «Дубовый листок»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
15	Зона игр на асфальте «Цветик-семицветик»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
16	Зона для эстафет («Старт-финиш»)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
17	Зона игр на асфальте «Классики2» (желтые)	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	
18	Зона игр на асфальте «Божья коровка»	1	Визуальный осмотр, трещин нет, деформаций нет.	не выявлено	


Зоны и оборудование в них в удовлетворительном состоянии, пригодны для использования, соответствуют возрасту и росту детей, надежно закреплено. Поверхность зон и

оборудования не имеет острых выступов, трещин, деформаций, шероховатостей и выступающих болтов



**Замечания и рекомендации:**

В результате осмотра и испытания спортивного и игрового оборудования в зонах подвижных и спокойных игр, на прогулочных, спортивных площадках Детского сада № 22, ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение признать спортивные сооружения, игровое оборудование, беседки на прогулочных участках, в зонах подвижных и спокойных игр в удовлетворительном состоянии, пригодными для эксплуатации для использования в работе с детьми.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии  
заместитель заведующего по хозяйственной работе  Чердынцева А.С. 15.05.26  
(ответственный по ОТ)

**Члены комиссии:**

музыкальный руководитель  Байнова И.В. (председатель ППО) 15.05.26  
инструктор по физической культуре  Дегтянникова М.П. 15.05.26  
(уполномоченный по ОТ)